

Rapport provisoire

13/11/2025 - Page 1 / 1

COVETECH 620, avenue du Marché Gare 34 070 Montpellier

Vérification des machines équipées en levage

Contrôle effectué en application de l'arrêté du 01 mars 2004 et de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié Vérification générale périodique



Client

ENCHERES MAT IMPASSE DE TOULOUSE ZI DE TAVERNIE 31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT BRUGUIÈRES

Identification de l'équipement

Marque: KUBOTA Modèle:

Type: KX057-4 Année: 2 011

Marquage: CE

N° Constructeur: 51384

Porteur:

Immat. / châssis : N° Client : 1605760 CMU en daN : 2 090 Compteur : 1212 H

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui

Mise à disposition de la notice d'instructions : Non

Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non

Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non

Carnet de maintenance mis à disposition : Non

Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui

Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui

Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défectuosités auxquelles il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- Lame de terrassement déformée Y remédier
- 2 Début de corrosion sur l'ensemble de l'équipement Surveiller l'évolution
- 3 Plusieurs chocs sur montant de cabine Y remédier rapidement
- 4 Siège conducteur détérioré Y remédier
- 5 Jeu dans l'ensemble des axes de l'équipement Y remédier

_	,	_		_
	nrác	entar	∿t ∽li	ant :
ne	DI CO	CIII	IL CII	CIIL .

Vérificateur : David MALECAMP

No. of the second