

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619534**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/04/2026	26003537

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

28/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

**(9) RAISON SOCIALE :** AUTO CONTROLE 31

**(3) COORDONNÉES :** ZAC GAROSSOS  
31700 BEAUZELLE  
Tel : 05.61.42.27.81

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber (AR, AV)

1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AVD)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (G, AV)

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (AVD)

6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (AR)

7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée (AR)

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD, AVG)

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

01/06/2018 : 112266km / 04/11/2019 : 129397km / 10/07/2020 : 138656km / 31/08/2020 : 140034km / 28/10/2022 : 165873km / 19/07/2023 : 174140km / 15/07/2024 : 185022km / 10/10/2025 : 197801km

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

**(2) Immatriculation et pays** Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

AP-188-GR (F) 29/03/2010 29/03/2010

Marque Désignation commerciale

RENAULT MAXITY

**(1) N° dans la série du type (VIN)** **(5) Catégorie internationale** Genre

VF6DHFF24A2107972 N1 CTTE

Type/CNIT Énergie

DHFF243529 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

202872

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	-1.2m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	1%		41%	
<b>Forces verticales</b>	1272daN		1155daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	418daN	341daN	297daN	339daN
Déséquilibre (<20%):	19%		13%	
Force de freinage (efficacité):	418daN	341daN	297daN	339daN
Taux d'efficacité global (=50%):	57%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.7%	+0.6%		

AP-188-GR

CT

CT : 28/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF6DHFF24A2107972

N° d'imprimé : ZA14619534

S031Z123  
 26003537  
 XXXXXXXX