

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA1438827**

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
| Contrôle technique périodique | 29/06/2026 | 26005216 |

| |
|--|
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE |
| Défavorable pour défaillances majeures |

| |
|---|
| (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
|---|

| |
|---|
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
| 28/08/2026 |

DEFAILLANCES MAJEURES :
 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AR)
 5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVD)

| |
|------------------------------------|
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
| Contre-visite |

DEFAILLANCES MINEURES :
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

| |
|---|
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE |
| N° D'AGRÉMENT : S031Z123 |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 |
| (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81 |

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
 04/03/2021 : 70506km / 09/03/2023 : 111984km / 13/03/2025 : 160569km

| |
|---|
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
| N° D'AGRÉMENT : 031Z1522 |
| SIGNATURE : |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1 ^{ère} mise en circulation |
| EK-788-PG (F) | 16/08/2017 | 07/03/2017 |
| Marque | Désignation commerciale | |
| PEUGEOT | 3008 | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
| VF3MJAHXHHS030488 | M1 | VP |
| Type/CNIT | Énergie | |
| M10PGTVP056A168 | GO | |
| Document(s) présenté(s) | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | |

| |
|-------------------------------|
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
| 186510 |

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | |
|---|--------|
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | DATE : |
| N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : | |

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|--|-------------------------------|--------|---------|--------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8m/km) | +3.5m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 1% | | 4% | |
| Forces verticales | 966daN | | 623daN | |
| Frein de service | | | | |
| Force de freinage: | 290daN | 285daN | 214daN | 189daN |
| Déséquilibre (<20%): | 2% | | 12% | |
| Force de freinage (efficacité): | 290daN | 285daN | 214daN | 189daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 61% | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 20% | | | |
| Emissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -1.6% | -1.3% | | |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -4.0% | -4.0% | | |

EK-788-PG

CT

CT : 28/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF3MJAHXHHS030488

N° d'imprimé : ZA1438827

S031Z123
26005216
XXXXXXX