

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC

Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 091C0438

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise Date d'immatriculation en circulation

(2) Immatriculation et pays EN-049-FK (F)

07/01/2021

21/12/2016

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF1RFB00557032621

(5) Catégorie internationale

Genre V/P

Type/CNIT

Énergie

M10RENVP513H270

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

150500

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

24/10/2025

25057691

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale

atteinte) ARG

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé ARD, ARG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas

dans les limites prescrites par les exigences AVD

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVG

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu

de brouillard avant AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 23/12/2020: 79193 km / 03/01/2023: 120266 km / 19/09/2023: 128747 km / 12/02/2024:

129480 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIFRE G G D Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.5 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

0 %

6 %

Forces verticales:

909 daN

565 daN

Frein de service

Forces de freinage :

310 daN 286 daN 199 daN

209 daN

Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité): 310 daN

8 %

286 daN

5 % 199 daN

209 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %):-0.7 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

-0.2 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.2 %

-4.0 %