

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000180930

|                               |                  |                                            |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE |
| Contrôle volontaire Partiel   | 16/03/2026       | V2680931                                   |

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

N° D'AGRÈMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS  
31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÈMENT : 031Z1352

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

|                                 |                         |                                              |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| N° Immatriculation              | Date d'immatriculation  | Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation |
| HE-989-XA (F)                   | 28/07/2025              | 28/07/2025                                   |
| Genre                           | Marque                  | Type                                         |
| VP                              | PEUGEOT                 | M10PGTVP216Y409                              |
| N° dans la série du type        | Energie                 |                                              |
| VR3UPHNEXS5068701               | ES                      |                                              |
| Kilométrage inscrit au compteur | Désignation commerciale |                                              |
| 127                             | 208                     |                                              |

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE :  
500 AVENUE DE GAROSSOS  
31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE

1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

2 - DIRECTION

3 - VISIBILITÉ

4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION

6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

7 - AUTRE MATÉRIEL

**DÉFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique) :**

1 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

**DÉFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :**

1 - 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

2 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

3 - 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                    | AVANT     |        | ARRIERE       |
|------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|                                    | G         | D      | G D           |
| Ripage (-8 à +8m/km)               | -17.0m/km |        |               |
| Dissymétrie suspension (=30%)      | 7%        |        | 20%           |
| Forces verticales                  | 702daN    |        | 410daN        |
| Frein de service                   |           |        |               |
| Force de freinage:                 | 285daN    | 252daN | 148daN 143daN |
| Déséquilibre (<20%):               |           | 12%    | 4%            |
| Force de freinage (efficacité):    | 285daN    | 252daN | 148daN 143daN |
| Taux d'efficacité global (=58%):   |           |        | 74%           |
| Frein de stationnement             |           |        |               |
| Taux d'efficacité (=18%):          |           |        | 20%           |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | +0.1%     | -0.7%  |               |