

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761910

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/10/2025		25008326	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DEFAILLANCES MINEURES : 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1441		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
15/10/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
GF-951-QK (F)		04/04/2022	04/04/2022		
Marque		Désignation commerciale			
HYUNDAI		TUCSON			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
TMAJE811BMJ085877		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10HMCVP004U575		EH			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
138478					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

GF-951-QK

CT : 15/10/2027

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : TMAJE811BMJ085877

N° d'imprimé : ZA13761910

S031Z123
25008326
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.5m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		5%		
Forces verticales	1007daN		681daN		
Frein de service					
Force de freinage:	344daN	375daN	242daN	244daN	
Déséquilibre (<20%):	9%		1%		
Force de freinage (efficacité):	344daN	375daN	242daN	244daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	71%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0.05 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.05 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.021					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.4%	-1.7%			