

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z A 13628977**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 21/01/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26000505
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 20/03/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S031Z123		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 031Z1352		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation DY-594-AH (F) 30/11/2018 09/12/2015		
Marque Désignation commerciale DS DS 4		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7NXBHZTFY569977 M1 VP		
Type/CNIT Énergie M10CPFVP000R150 GO		
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 231126		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		
DY-594-AH CT : 20/03/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : VF7NXBHZTFY569977		
S031Z123 26000505 XXXXXX		
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
<u>DEFAIALLANCES MAJEURES :</u> 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement (ARG) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)		
<u>DEFAIALLANCES MINEURES :</u> 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVD, AVG) 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVG, AVD) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARG, ARD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D, ARG) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG) 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AVD, AVG)		
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/02/2020 : 98776km / 04/03/2022 : 130887km / 01/04/2022 : 132710km / 27/04/2024 : 184908km / 24/06/2024 : 188860km		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
AVANT G D Ripage (-8 à +8m/km) +8.5m/km		
ARRIERE G D Dissymétrie suspension (=30%) 2% 17%		
Forces verticales 882daN 509daN		
Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): 323daN 299daN 207daN 202daN Force de freinage (efficacité): 8% 3% Taux d'efficacité global (=58%): 323daN 299daN 207daN 202daN		
Frein de stationnement Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.9% -1.4% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) % -4.0%		
Taux d'efficacité (=18%) : 25%		

N° d'imprimé : **Z A 13628977**