## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13762007 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 20/10/2025 25008421 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les 19/12/2025 exigences (G) 4.3.1.a.2. ÉTÁT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduité (G, D) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG, AVD) Contre-visite 7.1.5.c.2. AIRBAG: Coussin gonflable manifestement inopérant 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou S031Z123 N° D'AGRÉMENT : constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE 31700 BEAUZELLE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) Tel: 05.61.42.27.81 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 07/11/2019: 99837km / 05/11/2021: 103431km / 27/10/2023: 109267km / N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 453 BQX 31 (F) 10/02/2006 10/02/2006 Margue Désignation commerciale TOLEDO STYLANCE 1.9 TDI 06CV 1 SEAT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VSSZZZ5PZ6R028214 Type/CNIT Énergie MSE5332J1781 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 120424 Ripage (-8 à +8m/km)+0.7m/kmDissymétrie suspension (=30%) 1% 3% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 874daN 608daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 310daN 327daN 209daN 217daN Déséquilibre (<20%): 6% 4%

Force de freinage (efficacité):

Frein de stationnement

Taux d'efficacité global (=50%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

310daN

-2 8%

-2.8%

327daN

-2 3%

-2.5%

Taux d'efficacité (=18%): 23%

209daN

217daN

453 BQX 31 19/12/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : VSSZZZ5PZ6R028214

N° d'imprimé :ZA13762007

S031Z123 25008421 XXXXXXX