

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635991425

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																															
Contrôle technique périodique	19/09/2025	25086549																															
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillance(s) majeure(s)</p> <p>1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, ARD,ARG,AVG,AVD.</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.</p> <p>4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), D.</p> <p>6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé, AR.</p> <p>Défaillance(s) mineure(s)</p> <p>2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal</p> <p>3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV.</p> <p>4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.</p> <p>6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AR.</p> <p>6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, C,AR,D,G.</p> <p>6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD.</p> <p>6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</p> <p>21/03/2023 : 24299km / 20/03/2024 : 29604km / 25/04/2025 : 35736km /</p>																																
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	18/11/2025																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	<p>N° D'AGRÈMENT : S013S227</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN</p> <p>(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE</p>																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	<p>N° D'AGRÈMENT : 013S1363</p> <p>SIGNATURE :</p> 																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(2) Immatriculation et pays</th> <th>Date d'immatriculation</th> <th>Date de 1^{ère} mise en circulation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE-950-RA (F)</td> <td>19/03/2019</td> <td>19/03/2019</td> </tr> <tr> <th>Marque</th> <th colspan="2">Désignation commerciale</th> </tr> <tr> <td>IVECO</td> <td colspan="2">35C16</td> </tr> <tr> <th>(1) N° dans la série du type (VIN)</th> <th>(5) Catégorie internationale</th> <th>Genre</th> </tr> <tr> <td>ZCFC235B70D620476</td> <td>N1</td> <td>CTTE</td> </tr> <tr> <th>Type/CNIT</th> <th colspan="2">Énergie</th> </tr> <tr> <td>IS35CI2AAID11A1ARG5EA2FN66A</td> <td colspan="2">GO</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Document(s) présenté(s)</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice</td> </tr> </tbody> </table>			(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	FE-950-RA (F)	19/03/2019	19/03/2019	Marque	Désignation commerciale		IVECO	35C16		(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	ZCFC235B70D620476	N1	CTTE	Type/CNIT	Énergie		IS35CI2AAID11A1ARG5EA2FN66A	GO		Document(s) présenté(s)			Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																															
FE-950-RA (F)	19/03/2019	19/03/2019																															
Marque	Désignation commerciale																																
IVECO	35C16																																
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																															
ZCFC235B70D620476	N1	CTTE																															
Type/CNIT	Énergie																																
IS35CI2AAID11A1ARG5EA2FN66A	GO																																
Document(s) présenté(s)																																	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																	
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	35753																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																
<p>PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____</p> <p>N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____</p>	AVANT		ARRIÈRE																														
	G	D	G	D																													
	Ripage (-8 a + 8m/km):	+0.6m/Km																															
	Dissymétrie suspension (≤30%):	8%		20%																													
	Forces verticales :	1620daN		1396daN																													
	Frein de service :																																
	Forces de freinage :	430daN	415daN	425daN	381daN																												
	Déséquilibre (<20%):	4%		11%																													
	Forces de freinage (efficacité) :	430daN	415daN	425daN	381daN																												
	Taux d'efficacité (≥ 50%):	54%																															
	Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%																																
	Emissions à l'échappement :																																
	Opacité des fumées (0.70m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1																																
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-3.0%	-2.9%																															
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%																															