



N° d'imprimé : K009504513

**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26056621

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013K229

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZI des Estroublans  
43 Boulevard de l'Europe  
13127 VITROLLES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013K7058

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

GP-851-RW (F)

06/09/2023

21/06/2023

Marque

Genre

Carrosserie

FORD

CAM

FOURGON

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WF0EXXTTRBPK82001

N1

Type/CNIT

Énergie

N20FRDCA504K101

EL

Document(s) présent(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

3838

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Frein de service :**Efficacité globale ( $\geq 50\%$ ) : global: 79%

Efficacité par essieu : E1: 90% E2: 68%

Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 5% E2: 11%**Frein de stationnement :** Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 29%**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** D: -2.5% h:  $< 0,8$  m**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -2.6% D: -3.8%