



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C69178735

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/04/2026	26061480

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
07/06/2026

**Défaillances majeures :**  
 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG  
 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures D

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite


**Défaillances mineures :**  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD, ARG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S033C324
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 02/11/2019 : 26682 km / 11/09/2021 : 35018 km / 26/08/2023 : 51830 km / 21/07/2025 : 73496 km / 26/03/2026 : 82608 km

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 064F1211
SIGNATURE :

La pression d'un ou plusieurs pneumatiques a été abaissée à la pression nominale pour la réalisation du contrôle, veuillez la réajuster en cas d'usage spécifique



IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : DB-187-EA (F)	Date d'immatriculation : 09/12/2013	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation : 09/12/2013
Marque : CITROEN	Désignation commerciale : DS3	
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF7SAHMZ0DW671266	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type/CNIT : M10CTRV0085626	Énergie : ES	
Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
82614

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : _____

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.1 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		22 %	
Forces verticales :	675 daN		447 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	219 daN	210 daN	158 daN	161 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	219 daN	210 daN	158 daN	161 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	66 %			
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>	29 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.05 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.04 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.024			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %	