



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639271734

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	12/05/2026	26092145			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillance(s) majeure(s)</b></p> <p>4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu, AVG,AVD.            4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.            5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente, ARG,ARD,AVG,AVD.            5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVG,AVD.            5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, AVD.            6.1.1.a.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse, AR.            6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, G,ARD,AVD,AR.            6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement, AVG.            8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p><b>Défaillance(s) mineure(s)</b></p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.            2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif            4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), D.            6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG,AVD,D,ARD,G.            6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD,AVG.            6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, D,ARD,ARG.</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b>            04/10/2024 : 101571km / 02/12/2025 : 113324km /</p> <p>Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <a href="https://www.utac-otc.com">https://www.utac-otc.com</a>, rubrique « infos pratiques ».</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	11/07/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S013S227				
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN	(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013S1572 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays : FS-399-RK (F) Date d'immatriculation : 09/01/2026 Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation : 15/09/2020 Marque : CITROEN Désignation commerciale : JUMPY (1) N° dans la série du type (VIN) : VF7VBYHRKL7049389 (5) Catégorie internationale : N1 Genre : CTTE Type/CNIT : N10CTRCT077S128 Énergie : GO Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	122996				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):			-9.3m/Km		
Dissymétrie suspension (≤30%):		20%		14%	
Forces verticales :		1019daN		735daN	
Frein de service :					
Forces de freinage :	348daN	336daN	217daN	212daN	
Déséquilibre (<20%):		4%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	348daN	336daN	217daN	212daN	
Taux d'efficacité (≥ 50%):	63%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%					
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-4.0%		-4.0%		