## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976049 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 18/11/2025 25009162 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrités par les 17/01/2026 exigences (D) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD) 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à Contre-visite l'essieu (ARG, ARD) **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou S031Z123 N° D'AGRÉMENT : tambour légèrement usé (AVG, AVD) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE 31700 BEAUZELLE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG) Tel: 05.61.42.27.81 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 07/05/2019: 128021km / 06/05/2021: 146706km / 01/06/2023: 169723km / 12/06/2025: 192820km / N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CL-584-ES (F) 27/09/2012 27/09/2012 Margue Désignation commerciale ΚIA CFF'D (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre U5YHN516ADL039990 Type/CNIT Énergie M10K1AVP0012279 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 198568 Ripage (-8 à +8m/km)-4.9m/km 2% 3% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 518daN 854daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 305daN 267daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 170daN 166daN

CL-584-ES
CT: 17/01/2026

N° d'agrément: S031Z123
N° de série: U5YHN516ADL039990

N° d'imprimé :za13976049

\$031Z123 25009162 XXXXXXX

## Déséquilibre (<20%): 3% 13% Force de freinage (efficacité): 305daN 267daN 170daN 166daN Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0 5% -0.3% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -3.4%