



N° D'IMPRIMÉ C68080537

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/02/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1314

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : BM-522-NL (F) Date d'immatriculation : 09/03/2020 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 27/04/2011

Marque

Désignation commerciale

MERCEDES BENZ

CLASSE GLK

(1) N° dans la série du type (VIN) : WDC2049841F616102 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT

Énergie

M10MCDVP008T732

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

258468

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (3) DATE DU CONTRÔLE

04/02/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26059966

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

### Défaillances critiques :

5.3.4.a.3. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée AVG

### Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AR

### Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AV

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré AVG, AVD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/05/2019 : 144470 km / 14/02/2020 : 158032 km / 17/02/2020 : 158039 km / 24/02/2022 : 192308 km / 07/03/2024 : 226901 km

**as**  
**AUTOSÉCURITÉ**

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+17.9 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		0 %		8 %
Forces verticales :		1059 daN		915 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	400 daN	383 daN	346 daN	342 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		5 %		2 %
Forces de freinage (efficacité) :	400 daN	383 daN	346 daN	342 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : 74 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 27 %

### Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 %

-1.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.5 %

-2.5 %