

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000180493

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	07/01/2026	V2600023
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		
RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		
ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GQ-591-XH (F)	29/08/2023	29/08/2023
Genre	Marque	Type
VP	SKODA	M10SKDVP0828792
N° dans la série du type	Energie	
TMBEP6PJ9P4091601	ES	
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale	
52471	FABIA	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION		
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :		
TLSE ENCHERES AUTOMOBILES		
ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		
GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS		
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
Ripage (-8 à +8m/km)	AVANT G -0.4m/km	ARRIÈRE D
Dissymétrie suspension (=30%)	1%	5%
Forces verticales	681daN	459daN
Frein de service		
Force de freinage:	232daN	218daN
Déséquilibre (<20%):	7%	1%
Force de freinage (efficacité):	232daN	218daN
Taux d'efficacité global (=58%):	173daN	174d
Frein de stationnement		
	Taux d'efficacité (=18%): 24%	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.6%	-2.5%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.0%	-1.9%