

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14395745

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		30/07/2026		26006092	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR) 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/08/2018 : 100142km / 13/08/2020 : 114833km / 09/10/2020 : 115972km / 25/08/2022 : 128802km / 19/10/2022 : 130057km / 21/08/2024 : 145405km / 30/08/2024 : 145483km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
29/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
BD-521-LS (F)		21/08/2014	09/12/2009		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3 PICASSO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7SH9HZC9T578186		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
MCT5312Y5376		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
162857					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

BD-521-LS

CT : 29/09/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SH9HZC9T578186

N° d'imprimé : ZA14395745

S031Z123
26006092
XXXXXXX

		AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.5m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		0%		
Forces verticales	839daN		583daN		
Frein de service					
Force de freinage:	284daN	273daN	238daN	236daN	
Déséquilibre (<20%):	4%		1%		
Force de freinage (efficacité):	284daN	273daN	238daN	236daN	
Taux d'efficacité global (=50%):	72%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-1.2%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%			