



N° D'IMPRIMÉ C69452281

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## [3] DATE DU CONTRÔLE

16/10/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25104065

## [7] RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## [8] LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES  
ZI LES ESTROUBLANS  
13127 VITROLLES  
Tél : 04.42.79.64.33

## [9] IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013D1314

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays FQ-298-HB (F) Date d'immatriculation 08/06/2020 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 08/06/2020

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)

VR7EUHNS3LJ565115

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

N10CTRCT074J801

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## [4] KILOMÉTRAGE RELEVÉ

090950

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## [6] DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances majeures :

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

## Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR



## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                    | AVANT   |           | ARRIÈRE |         |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
|                                                    | G       | D         | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                            |         | -1.0 m/km |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                   | 2 %     |           | 0 %     |         |
| Forces verticales :                                | 925 daN |           | 723 daN |         |
| Frein de service                                   |         |           |         |         |
| Forces de freinage :                               | 347 daN | 311 daN   | 248 daN | 247 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                              |         | 11 %      |         | 1 %     |
| Forces de freinage (efficacité) :                  | 347 daN | 311 daN   | 248 daN | 247 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) :                 | 69 %    |           |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 23 %    |           |         |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :             | -2.0 %  | -2.2 %    |         |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :       | -4.0 %  | -4.0 %    |         |         |