

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	04/12/2025	25104978					
{7} RÉSULTAT DU CONTRÔLE	{6} DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances critiques	<b>Déraillances critiques :</b> 3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essue-glaces : visibilité fortement entravée AV  <b>Déraillances majeures :</b> 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, ARD, AVD, ARG 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD  <b>Déraillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement utilisé ARD, ARG  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 19/01/2023 : 52978 km						
{8} LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
04/12/2025							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÉMENT :	S013C326						
{9} RAISON SOCIALE :	CTA DES ESTROUBLANS						
{3} COORDONNÉES :	20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33						
{9} IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÉMENT :	013C1635						
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
{2} Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation					
FG-350-SG (F)	31/01/2023	04/06/2019					
Marque	DéSIGNATION commerciale						
MERCEDES BENZ	CITAN						
{1} N° dans la série du type (VIN)	{5} Catégorie internationale	Genre					
WDF4156031U267443	N1	CTTE					
Type/CNIT	Énergie						
N10MCZCTF99E100	GO						
Document(s) présenté(s)  Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
{4} KILOMÉTRAGE RELEVÉ							
84960							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT	D	G	ARRIERE		D
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		+3.4 m/km					
Forces verticales :		861 daN			536 daN		
Frein de service							
Forces de freinage :	315 daN	271 daN	199 daN	189 daN			
Déséquilibre (<20%) :	14 %		6 %				
Forces de freinage (efficacité) :	315 daN	271 daN	199 daN	189 daN			
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	69 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	23 %						
Émissions à l'échappement							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:0.18 m-1	C3:0.14 m-1	C4:<0.1 m-1	Moyenne:0.14 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %	-3.8 %					