



N° D'IMPRIMÉ C69880003

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contre-visite

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

14/01/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26059415

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/03/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES :

1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT :

033C1314

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

FN-793-WS (F)

25/07/2024

20/02/2020

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VR7EFYHYCKJ866861

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10CTRCT0719248

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur  
ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : 26059380

DATE : 13/01/2026

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

S033C324

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

**Défaillances majeures :**

4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ARD, ARG

7.1.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant

**Défaillances mineures :**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AV, AR

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable AV, AR

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel « grave ». Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site <http://histovec.interieur.gouv.fr> ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.

**AUTOSÉCURITÉ**

G AVANT D G ARRIERE D

**ENCHÈRESVO**  
VÉHICULES D'OCCASION

**DEFAILLANCES CRITIQUES : TRAVAUX REALISES**





N° D'IMPRIMÉ C69880425

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/01/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES :

1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT :

033C1314

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

FN-793-WS (F)

25/07/2024

20/02/2020

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VR7EFYHYCKJ866861

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10CTRCT0719248

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur  
ou un huissier de justice

## (4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (3) DATE DU CONTRÔLE

13/01/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26059380

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

### Défaillances critiques :

5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences AVG, ARD, AVD, ARG

### Défaillances majeures :

4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ARD, ARG

7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant

### Défaillances mineures :

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/03/2024 : 124717 km / 21/03/2025 : 170287 km

as  
AUTOSÉCURITÉ

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	6 %		9 %	
Forces verticales :	874 daN		564 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	257 daN	285 daN	144 daN	134 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	10 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	304 daN	329 daN	167 daN	208 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	18 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1: <0.1 m-1 C2: <0.1 m-1			
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-1.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.3 %		-0.3 %	