PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585976 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 06/11/2025 25008914 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG, AVD) 05/01/2026 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (D) **DEFAILLANCES MINEURES:** Contre-visite 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 4.5.2.a.1. ŘÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARG, AVD, AVG, ARD) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, Tel: 05.61.42.27.81 serrures ou gâches détériorées (ARG) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/03/2020: 119090km / 15/02/2022: 158182km / 02/02/2024: 204362km / N° D'AGRÉMENT: 031Z1522 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CX-779-MF (F) 14/12/2016 25/02/2013 Margue Désignation commerciale FORD KUGA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WF0AXXWPMADJ83937 Type/CNIT Énergie M10FRDVP025W128 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 239093 D

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : CX-779-MF

05/01/2026 N° d'agrément : S0317123 N° de série : WF0AXXWPMADJ83937

N° d'imprimé :za13585976

S031Z123 25008914 XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.8m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		2%	
Forces verticales	990daN		700daN	
Frein de service				
Force de freinage:	278daN	306daN	218daN	208da
- ((1711	4.00/		-0 /	

daN Déséquilibre (<20%): 10% Force de freinage (efficacité): 278daN 306daN 218daN 208daN

Taux d'efficacité global (=58%): 59%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22% Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) -0 7% -0.1% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%