

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		03/03/2026	26106819																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement ARG Défaillances mineures : 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/11/2021 : 58061 km / 18/02/2026 : 106263 km																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																						
02/05/2026																																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contre-visite																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT :	S013C326																																																																																																					
(9) RAISON SOCIALE :	CTA DES ESTROUBLANS																																																																																																					
(3) COORDONNÉES :	20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33																																																																																																					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT :	013C1635																																																																																																					
SIGNATURE :																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																																				
EN-538-MA (F)	01/12/2021	21/06/2017																																																																																																				
Marque	Désignation commerciale																																																																																																					
RENAULT	CAPTUR																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																				
VF12R031658281686	M1	VP																																																																																																				
Type/CNIT	Énergie																																																																																																					
M10RENV551P107	ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																				
106266																																																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																																																					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																						
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+2.9 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>5 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>828 daN</td><td></td><td></td><td>518 daN</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>291 daN</td><td></td><td>272 daN</td><td>181 daN</td><td></td><td>183 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>7 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>291 daN</td><td></td><td>272 daN</td><td>181 daN</td><td></td><td>183 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td>68 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="7">CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.01 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -1.5 %</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -3.2 %</td></tr></tbody></table>				G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.9 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		5 %			2 %		Forces verticales :		828 daN			518 daN		Frein de service							Forces de freinage :	291 daN		272 daN	181 daN		183 daN	Déséquilibre (<20%) :		7 %			2 %		Forces de freinage (efficacité) :	291 daN		272 daN	181 daN		183 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	68 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %							Émissions à l'échappement							CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.01 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -1.5 %							Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -3.2 %						
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.9 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		5 %			2 %																																																																																																	
Forces verticales :		828 daN			518 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	291 daN		272 daN	181 daN		183 daN																																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		7 %			2 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN		272 daN	181 daN		183 daN																																																																																																
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	68 %																																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 19 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.01 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025																																																																																																						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -1.5 %																																																																																																						
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -3.2 %																																																																																																						