N° d'imprimé : **ZA14226183**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 28/08/2025 | 25006784 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/10/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FG-109-GY (F) | 21/05/2019 | 21/05/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 CACTUS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF70PHNPXKE518117 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP071E220 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
12/05/2023 : 105785km / 07/05/2025 : 175864km /

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

175967

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -2.0m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 2% | | 6% | |
| **Forces verticales** | 764daN | | 442daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 236daN | 238daN | 143daN | 155daN |
| Déséquilibre (<20%): | 1% | | 8% | |
| Force de freinage (efficacité): | 236daN | 238daN | 143daN | 155daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 64% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 19% | | | |

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.1 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.014

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.2% | -2.4% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -2.2% | -1.8% |

**FG-109-GY**

CT : 27/10/2025

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF70PHNPXKE518117

N° d'imprimé : **ZA14226183**

S031Z123
25006784
XXXXXXX