



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639538765

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																	
Contrôle technique périodique		16/09/2026	26094873																																																																	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillance(s) majeure(s) 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARG. 8.1.1.a.2. SYSTEME DE REDUCTION DU BRUIT : Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif 8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																																																																		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARD. 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse, AVG. 6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AV,AR. 6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR.																																																																		
15/11/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/09/2025 : 143458km / 10/04/2026 : 145721km /																																																																		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																				
Contre visite																																																																				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																				
N° D'AGRÈMENT : S0135227																																																																				
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																				
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																				
N° D'AGRÈMENT : 01351061																																																																				
SIGNATURE :																																																																				
																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																		
GQ-919-ST (F)	17/08/2023	20/03/2008																																																																		
Marque	Désignation commerciale																																																																			
MAZDA	MX-5																																																																			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																		
JMZNC188280148314	M1	VP																																																																		
Type/CNIT	Énergie																																																																			
MJZ1515E6715	ES																																																																			
Document(s) présenté(s)																																																																				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																		
147763																																																																				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																				
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td> <td></td> <td>-2.2m/Km</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td> <td></td> <td>16%</td> <td></td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td></td> <td>601daN</td> <td></td> <td>593daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>200daN</td> <td>205daN</td> <td>179daN</td> <td>183daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre ($< 20\%$):</td> <td></td> <td>3%</td> <td></td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>200daN</td> <td>205daN</td> <td>179daN</td> <td>183daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):</td> <td>64%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):</td> <td colspan="4">29%</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td> <td>-2.2%</td> <td>-3.5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td> <td>+2.0%</td> <td>-4.0%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):		-2.2m/Km			Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		16%		4%	Forces verticales :		601daN		593daN	Frein de service :					Forces de freinage :	200daN	205daN	179daN	183daN	Déséquilibre ($< 20\%$):		3%		3%	Forces de freinage (efficacité) :	200daN	205daN	179daN	183daN	Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	64%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	29%				Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.2%	-3.5%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	-4.0%		
	AVANT		ARRIERE																																																																	
	G	D	G	D																																																																
Ripage (-8 à + 8m/km):		-2.2m/Km																																																																		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		16%		4%																																																																
Forces verticales :		601daN		593daN																																																																
Frein de service :																																																																				
Forces de freinage :	200daN	205daN	179daN	183daN																																																																
Déséquilibre ($< 20\%$):		3%		3%																																																																
Forces de freinage (efficacité) :	200daN	205daN	179daN	183daN																																																																
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	64%																																																																			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	29%																																																																			
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.2%	-3.5%																																																																		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	+2.0%	-4.0%																																																																		