

Avis technique

Contrôle effectué à la demande du chef d'établissement
Contrôle de l'état de conservation

Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIÈRES

Identification de l'équipement

Marque :	PUTZMEISTER	Modèle :	
Type :	BSF 28-4.11 H LS	Année :	2 007
Marquage :	CE		
N° Constructeur :	210104313		
Porteur :	MERCEDES		
Immat. / châssis :	GH911MA		
N° Client :	1641650		
CMU en daN :			
Compteur :	3585 H		

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Plusieurs suintements hydraulique dans compartiment hydraulique - Y remédier
- 2 Problème intempestif lors du replis du bras principal (électrovanne manque d'efficacité, obligation d'accompagner le levier de commande en poste bas manuellement) - Y remédier

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP