

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14393590

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		13/08/2026		26006423	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/04/2026 : 136260km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
12/10/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE					
Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
GG-608-BB (F)		23/07/2026		28/04/2022	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		CAPTUR			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1RJB00169126824		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10RENVDP623472		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
141311					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

GG-608-BB

CT : 12/10/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1RJB00169126824

N° d'imprimé : ZA14393590

S031Z123
26006423
XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+3.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		4%	
Forces verticales	766daN		520daN	
Frein de service				
Force de freinage:	305daN	302daN	191daN	205daN
Déséquilibre (<20%):	1%		7%	
Force de freinage (efficacité):	305daN	302daN	191daN	205daN
Taux d'efficacité global (=58%):	77%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0.22 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.01 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.018				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-4.0%		