

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619625**

|                               |                      |                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE            | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
| Contrôle technique périodique | 30/04/2026           | 26003626            |

|  |
|--|
| <b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>        |
| Défavorable pour défaillances majeures |

|   |
|---|
| <b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b> |
|---|

|   |
|---|
| <b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b> |
| 29/06/2026  |

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD)  
 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (D, G)  
 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C)  
 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRÉS, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (ARG)  
 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)  
 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)  
 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (AVD)

|                             |
|-----------------------------|
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
| Contre-visite               |

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)  
 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG)  
 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G, ARG, ARD)  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

|   |
|---|
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE                                      |
| N° D'AGRÈMENT : S031Z123  |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31                                     |
| (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS<br>31700 BEAUZELLE<br>Tel : 05.61.42.27.81 |

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)  
 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG)  
 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G, ARG, ARD)  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

|                                  |
|----------------------------------|
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
| N° D'AGRÈMENT : 031Z1541         |
| SIGNATURE :                      |

|   |
|---|
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE  |
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation       |
| DM-305-NX (F) 02/04/2026 15/12/2014   |
| Marque Désignation commerciale  |
| RENAULT MEGANE SOCIETE  |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre                                 |
| VF1BZ100652205370 N1 CTTE   |
| Type/CNIT Énergie   |
| U10RENV3778530 GO   |
| Document(s) présenté(s)   |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice |

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 13/12/2018 : 68197km / 18/12/2019 : 78931km / 30/03/2021 : 98644km / 23/03/2026 : 171750km

|                               |
|-------------------------------|
| <b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b> |
| 172532                        |

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|  |
|--|
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE |
| PROCÈS-VERBAL N° : DATE :                          |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :                          |

|  | AVANT                         |        | ARRIÈRE |        |
|--|-------------------------------|--------|---------|--------|
|  | G                             | D      | G       | D      |
| Ripage (-8 à +8m/km)                               | +2.9m/km                      |        |         |        |
| Dissymétrie suspension (=30%)                      | 1%                            |        | 2%      |        |
| Forces verticales                                  | 832daN                        |        | 466daN  |        |
| <b>Frein de service</b>                            |                               |        |         |        |
| Force de freinage:                                 | 287daN                        | 286daN | 160daN  | 181daN |
| Déséquilibre (<20%):                               | 1%                            |        | 12%     |        |
| Force de freinage (efficacité):                    | 287daN                        | 286daN | 160daN  | 181daN |
| Taux d'efficacité global (=50%):                   | 70%                           |        |         |        |
| <b>Frein de stationnement</b>                      | Taux d'efficacité (=18%): 21% |        |         |        |
| <b>Emissions à l'échappement</b>                   |                               |        |         |        |
| Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.10 - C2: <0.10 |                               |        |         |        |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)                 | -2.4%                         | -2.5%  |         |        |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)              | -4.0%                         | -4.0%  |         |        |

DM-305-NX

CT

CT : 29/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1BZ100652205370

N° d'imprimé : ZA14619625

S031Z123  
26003626  
XXXXXXX