PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13586045 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 10/11/2025 25008979 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, ARD, ARG, AVD) 09/01/2026 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVD) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D) Contre-visite 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVD) 6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE (AVG) 8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou S031Z123 N° D'AGRÉMENT : les mesures sont instables (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection 31700 BEAUZELLE légèrement défectueux (AVG, AVD) Tel: 05.61.42.27.81 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD) N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou SIGNATURE: élément endommagé (ARD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG, ARD, AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR, AV) IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/10/2018: 127807km / 10/12/2018: 130844km / 02/11/2020: 162356km / 18/12/2020: 163251km / AB-205-VM (F) 20/12/2016 07/07/2009 09/01/2024: 183749km / / Margue Désignation commerciale OPFI MERIVA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre W0L0XCE7594249222 Type/CNIT Énergie MPL53G6R3065 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE 222701 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

AB-205-VM						
CT:	09/01/2026					
N° d'agrément :	S031Z123					
N° de série :	W0L0XCE7594249222					

N° d'imprimé :za13586045

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25008979 XXXXXXX

DATE:

ı		/14/WI		/\\\\ <u>+</u> = \\\	
l		G	D	G	D
l	Ripage (-8 à +8m/km)	-1.2m/km			
l	Dissymétrie suspension (=30%)	4%		0%	
Ì	Forces verticales	862daN		533daN	
	Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=50%):	314daN 29 314daN	308daN		204daN % 204daN
	Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%			
Emissions à l'échappement Opacité des fumées (1.00m-1) C1: 03.84 - C2: 03.35					
	Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0% -3.3%			