



N° D'IMPRIMÉ C69880142

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

25059153

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

30/12/2025

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

Défaillances majeures :

- 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV
 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD
 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant
 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

- 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD
 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D
 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé C, AR, ARG
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/06/2018 : 52471 km / 05/07/2019 : 56827 km / 07/07/2020 : 59998 km / 02/07/2021 : 62926 km / 01/07/2022 : 64888 km / 30/06/2023 : 67317 km / 29/08/2023 : 67323 km / 09/07/2024 : 70102 km / 27/06/2025 : 72005 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
5573 ZH 45 (F)	01/12/2008	25/06/2007

Marque Désignation commerciale

CITROEN JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7YBAMFC11221263	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
YBAMFC/BX	GO	

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

72269

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0,9 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			13 %	
Forces verticales :		1405 daN			920 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :		545 daN		500 daN	304 daN	325 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %				7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	545 daN		500 daN	304 daN	325 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	72 %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(2.5 m⁻¹) C1:0.74 m⁻¹ C2:0.85 m⁻¹

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.3 % -1.1 %