PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13760898**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 01/10/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25007826
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
30/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation
DL-122-FH (F) 09/01/2015 24/10/2014
Marque Désignation commerciale
PEUGEOT 3008
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF30U9HD8ES232793 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10PGTVP007G866 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
200412

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

DL-122-FH

CT

CT : 30/09/2027

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF30U9HD8ES232793

N° d'imprimé : **ZA13760898**

S031Z123
25007826
XXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, ARG)
- 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR, AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
24/10/2018 : 84464km / 03/11/2020 : 126075km / 03/11/2022 : 157074km / 07/02/2025 : 190934km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.3m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		0%	
Forces verticales	901daN		604daN	
Frein de service				
Force de freinage:	330daN	305daN	200daN	216daN
Déséquilibre (<20%):	8%		8%	
Force de freinage (efficacité):	330daN	305daN	200daN	216daN
Taux d'efficacité global (=58%):	69%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.3%	-2.4%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.3%	-3.7%		