


NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																
Contrôle technique périodique	27/07/2026	26063863																																																																																
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ARD 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2565 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																																																																																	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																		
26/09/2026																																																																																		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																		
Contre-visite																																																																																		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																		
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																		
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																		
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																		
N° D'AGRÈMENT : 033D1334																																																																																		
SIGNATURE : 																																																																																		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																		
(2) Immatriculation et pays CG-090-YQ (F)	Date d'immatriculation 26/06/2012	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 26/06/2012																																																																																
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 206																																																																																	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF32L8HR0CY028538	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE																																																																																
Type/CNIT U10PGTVP0003824	Énergie GO																																																																																	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																	
97630																																																																																		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																		
Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, AVD																																																																																		
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/07/2018 : 53129 km / 02/07/2019 : 57515 km / 02/07/2020 : 61915 km / 01/07/2021 : 66967 km / 30/06/2022 : 71911 km / 12/07/2023 : 76621 km / 03/07/2024 : 82053 km / 06/09/2024 : 82726 km																																																																																		
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+1.4 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>690 daN</td><td></td><td></td><td>360 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>213 daN</td><td></td><td>224 daN</td><td>96 daN</td><td></td><td>101 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>213 daN</td><td></td><td>224 daN</td><td>96 daN</td><td></td><td>101 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :</td><td></td><td>60 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td></td><td>19 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>+2.0 %</td><td></td><td>-4.0 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			5 %		Forces verticales :		690 daN			360 daN		Frein de service							Forces de freinage :	213 daN		224 daN	96 daN		101 daN	Déséquilibre (<20%) :		6 %			5 %		Forces de freinage (efficacité) :	213 daN		224 daN	96 daN		101 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :		60 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		19 %					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+2.0 %		-4.0 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km																																																																																
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			5 %																																																																													
Forces verticales :		690 daN			360 daN																																																																													
Frein de service																																																																																		
Forces de freinage :	213 daN		224 daN	96 daN		101 daN																																																																												
Déséquilibre (<20%) :		6 %			5 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	213 daN		224 daN	96 daN		101 daN																																																																												
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :		60 %																																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		19 %																																																																																
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+2.0 %		-4.0 %																																																																															