

Avis technique

Contrôle effectué à la demande du chef d'établissement
Contrôle de l'état de conservation

Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIÈRES

Identification de l'équipement

Marque : SCHWING Modèle :
Type : S28X-P 2020-120/80 RMSS Année : 2 008
Marquage : CE
N° Constructeur : 1011785
Porteur : MERCEDES
Immat. / châssis : AH824WK
N° Client : 1641657
CMU en daN :
Compteur : 9990 H

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Défaut d'orientation côté droit (coupure intempestive) - *Trouver l'origine et y remédier*
- 2 Câble de sécurité de sortie de poutre détérioré - *Y remédier*
- 3 Mauvaise fixation du patin de replis - *Y remédier*

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP