



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

A

N° d'imprimé : S 636955217

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
29/12/2025
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre visite
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S013S227
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 013S1572 SIGNATURE : 
IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation FK-920-XN (F) 16/10/2019 16/10/2019
Marque Désignation commerciale CITROEN BERLINGO
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VR7EFYHYCKJ816951 N1 CTTE
Type/CNIT Énergie N10CTRCT0713242 GO
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
100786
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAU

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) :
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) :
n'est pas dans les limites prescrites par les exigences
4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE
LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT)
lumineuse défectueuse, ARG.
4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE
LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT)
défectueuse, ARG.
4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
manquante : visibilité fortement réduite, AR,ARG.
4.3.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
(lumière émise affectée), ARG.
4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR
DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lunette)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE E
ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement
en cas de contact, ARG.
6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration sus
ARG.
8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD in
important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernan
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des ém

Défaillance(s) mineure(s)

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais f
4.6.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MA
ARG.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE,
: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssi
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSER
endommagé, G,ARG,AVG,ARD,D,AVD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portiè
détériorées, AVD,AVG.

Attention, il existe une suite à cette page du procè

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITE		AVANT
		G
Ripage (-8 à +8m/km):		-2.0m/Kr
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		2%
Forces verticales :		880daN
Frein de service :		
Forces de freinage :	304daN	
Déséquilibre ($< 20\%$):		8%
Forces de freinage (efficacité) :	304daN	
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	66%	
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	21%	
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-3.1%	
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-2.4%	



N° d'imprimé : S 636955218

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

A

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

30/10/2025

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S0135227

(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800

Espace Carthage

13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 01351572

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

FK-920-XN (F)

Date d'immatriculation

16/10/2019

Date de 1^{ère} mise
en circulation

16/10/2019

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)

VR7EFYHYCKJ816951

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

N10CTRCT0713242

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un
commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

100786

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAU

Suite du procès-verbal

Défaillance(s) mineure(s)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, D.

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES

Ripage (-8 à + 8m/km):

AVANT

-2.0m/Km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):

2%

Forces verticales :

880daN

Frein de service :

Forces de freinage :

304daN

Déséquilibre ($< 20\%$):

8%

Forces de freinage (efficacité) :

304daN

Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):

66%

Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 21%

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)

-3.1%

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)

-2.4%