

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 09/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES:

1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC

Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 033C1356

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE .

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays ED-096-QVV (F)

Date d'immatriculation 14/03/2018

Date de 1 ère mise en circulation 31/05/2016

Marque CITROEN

Désignation commerciale C4 PICASSO

(1) N° dans la série du type (VIN) VF73DBHZTGJ663677

(5) Catégorie internationale

Genre

Type/CNIT M10CTRVP0392628

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

172279

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

10/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058035

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARG

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 04/03/2021: 90744 km / 03/05/2023: 129100 km / 03/07/2023: 132260 km /

07/10/2025 : 171367 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D

Ripage (-8 à +8 m/km) :

-13.3 m/km

14%

9 %

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

1 %

Forces verticales:

930 daN

571 daN

Frein de service

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : 308 daN

315 daN

189 daN

206 daN

3 %

315 daN

189 daN

206 daN

Forces de freinage (efficacité): 308 daN Taux d'efficacité global (≥58 %):67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m-1)

C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-0.8 %

-1.2 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.8 %

-3.9 %