



N° D'IMPRIMÉ CV60655724

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

12/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26020256

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1506

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GK-370-QF (F) Date d'immatriculation : 21/11/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation : 21/11/2022

Marque : VOLKSWAGEN Désignation commerciale : POLO

N° dans la série du type (VIN) : WVVZZZAWZNY054154 Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT : M10VWGVPY22R452 Énergie : ES

Document(s) présent(s) :

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

032025

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.9 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		11 %		
Forces verticales :	740 daN		492 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	287 daN	234 daN	169 daN	179 daN	
Déséquilibre (<20%) :	19 %		6 %		
Forces de freinage (efficacité) :	287 daN	234 daN	169 daN	179 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.014
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %	-2.9 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.3 %	-3.3 %			



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO