

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14463814

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		05/03/2026		26001961	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG, ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/06/2022 : 68616km / 18/06/2024 : 110722km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
04/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE					
Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031F1384					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EY-470-KA (F)		14/04/2020		21/06/2018	
Marque		Désignation commerciale			
BMW		SERIE 1			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WBA1V710405G07907		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10BMWVP042R714		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
135158					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :			

EY-470-KA

CT : 04/05/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : WBA1V710405G07907

N° d'imprimé : ZA14463814

S031Z123
26001961
XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	10%		2%	
Forces verticales	728daN		703daN	
Frein de service				
Force de freinage:	279daN	273daN	235daN	250daN
Déséquilibre (<20%):	3%		6%	
Force de freinage (efficacité):	279daN	273daN	235daN	250daN
Taux d'efficacité global (=58%):	72%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 00.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.0%	-1.8%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.8%	-2.3%		