## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13585935 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 05/11/2025 25008875 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G) 04/01/2026 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE affectée) (D) 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à Contre-visite l'essieu (AVG) **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou S031Z123 N° D'AGRÉMENT : tambour légèrement usé (AVG, AVD) 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Système de projection (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 légèrement défectueux (G, D) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA 31700 BEAUZELLE PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement Tel: 05.61.42.27.81 défectueuse 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD) N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion (C, AR, AV) 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau (AV) SIGNATURE: 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POÍGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, ARG) IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/06/2019 : 52190km / 14/05/2021 : 73813km / 05/05/2023 : 101812km / 22/01/2024 : 107756km / DS-687-MM (F) 14/02/2024 18/06/2015 Margue Désignation commerciale PEUGEOT 208 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3CCHMZ6FT116447 Type/CNIT Énergie M10PGTVP013R191 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 123877 Ripage (-8 à +8m/km)-9.0m/km 1% 2% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 645daN 440daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 232daN 208daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 150daN 158daN Déséquilibre (<20%): 6% 11% Force de freinage (efficacité): 232daN 208daN 150daN 158daN Taux d'efficacité global (=58%): 68%

Frein de stationnement

(0.97 à 1.03): 1.019

Emissions à l'échappement

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

CO ralenti (=0.3): 0.09 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.07 - Lambda

-2.2%

-3.6%

Taux d'efficacité (=18%): 22%

-0.9%

-3.4%

DS-687-MM
CT: 04/01/2026

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: VF3CCHMZ6FT116447

N° d'imprimé :za13585935

S031Z123 25008875 XXXXXXX