

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613950**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/04/2026	26003123

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE
Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

AC-285-NW (F)	26/08/2009	26/08/2009
---------------	------------	------------

Marque Désignation commerciale

RENAULT	CLIO
---------	------

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1BRCH0641187089	M1	VP
-------------------	----	----

Type/CNIT Énergie

MRE5332E6574	GO
--------------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

206244

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D)

5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu (AVD)

6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

12/07/2019 : 143137km / 05/07/2021 : 169014km / 03/07/2023 : 187864km / 02/07/2025 : 200337km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		2%	
Forces verticales	804daN		475daN	
Frein de service				
Force de freinage:	295daN	273daN	182daN	170daN
Déséquilibre (<20%):	8%		7%	
Force de freinage (efficacité):	295daN	273daN	182daN	170daN
Taux d'efficacité global (=50%):	71%			
Frein de stationnement				
Taux d'efficacité (=18%):	22%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.15m-1) C2: 01.04 - C3: 01.07 - C4: 00.88 - Moyenne: 1.00				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.7%	-0.9%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+1.2%	-2.5%		

AC-285-NW

CT: 13/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1BRCH0641187089

N° d'imprimé : ZA14613950

S031Z123
 26003123
 XXXXXXXX