


PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C65211046

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique		27/08/2025	25103084			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures		<p>Défaillances majeures : 0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber AV 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG, ARG 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p>Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/06/2020 : 75684 km / 22/06/2022 : 85321 km / 22/07/2024 : 102471 km / 23/07/2025 : 110674 km</p>				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
26/10/2025						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT :	S013C326					
(9) RAISON SOCIALE :	CTA DES ESTROUBLANS					
(3) COORDONNÉES :	20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT :	013C1635					
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		<p>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</p> <p>110677</p> <p>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</p> <p>PROCÈS-VERBAL N° : DATE :</p> <p>N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :</p>				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation				Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
AL-288-ZA (F)	12/10/2020				29/06/2007	
Marque	Désignation commerciale					
CITROEN	C1					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale				Genre	
VF7PNCFAC89145108	M1				VP	
Type/CNIT	Énergie					
MCT1012TW087	ES					
Document(s) présenté(s)					Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice	
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
		AVANT		ARRIÈRE		
		G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.9 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		6 %		9 %		
Forces verticales :		539 daN		351 daN		
Frein de service						
Forces de freinage :	180 daN	187 daN	169 daN	137 daN		
Déséquilibre (<20%) :		4 %		19 %		
Forces de freinage (efficacité) :	180 daN	187 daN	169 daN	137 daN		
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	75 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %			+0.1 %		