



N° D'IMPRIMÉ CV60626161

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																					
Contrôle volontaire total	23/10/2025	25010185																																																																					
FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES																																																																						
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0215 P0001 P0003																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																							
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																							
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																							
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 033C1356																																																																							
SIGNATURE :																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																							
Immatriculation et pays GL-704-LE (F)	Date d'immatriculation 30/12/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 30/12/2022																																																																					
Marque CITROEN	Désignation commerciale JUMPER																																																																						
N° dans la série du type (VIN) VF7YAAPFBNG021187	Catégorie internationale N1	Genre CTTE																																																																					
Type/CNIT N10CTRCT192S473	Énergie GO																																																																						
Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules																																																																							
KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																						
55088	<table><thead><tr><th></th><th>AVANT</th><th></th><th>ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="2">+0.5 m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">4 %</td><td colspan="2">1 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1279 daN</td><td colspan="2">783 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>459 daN</td><td>448 daN</td><td>268 daN</td><td>266 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">3 %</td><td colspan="2">1 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>459 daN</td><td>448 daN</td><td>268 daN</td><td>266 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">69 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">22 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="4">C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.1 %</td><td colspan="2">-0.9 %</td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.5 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		1 %		Forces verticales :	1279 daN		783 daN		Frein de service					Forces de freinage :	459 daN	448 daN	268 daN	266 daN	Déséquilibre (<20%) :	3 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	459 daN	448 daN	268 daN	266 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		-0.9 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																				
	G	D	G	D																																																																			
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.5 m/km																																																																						
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		1 %																																																																				
Forces verticales :	1279 daN		783 daN																																																																				
Frein de service																																																																							
Forces de freinage :	459 daN	448 daN	268 daN	266 daN																																																																			
Déséquilibre (<20%) :	3 %		1 %																																																																				
Forces de freinage (efficacité) :	459 daN	448 daN	268 daN	266 daN																																																																			
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		-0.9 %																																																																				



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO