

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761433

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/09/2025		25007376	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (D, G) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG) 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/05/2020 : 172570km / 04/04/2022 : 193267km / 29/03/2024 : 212592km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
15/11/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
AF-409-KZ (F)		08/07/2013	18/11/2009		
Marque		Désignation commerciale			
HYUNDAI		GETZ			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
KMHB51VP9U930761		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
MHY5222UB477		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
226685					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :			DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

AF-409-KZ
CT : 15/11/2025
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : KMHB51VP9U930761
N° d'imprimé : ZA13761433

S031Z123
25007376
XXXXXXX

		AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.4m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		2%		
Forces verticales	763daN		414daN		
Frein de service					
Force de freinage:	283daN	263daN	142daN	164daN	
Déséquilibre (<20%):	8%		14%		
Force de freinage (efficacité):	283daN	263daN	142daN	164daN	
Taux d'efficacité global (=50%):			72%		
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%				
Emissions à l'échappement					
Opacité des fumées (0.75m-1) C1: 03.63 - C2: 01.41					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+1.8%	-2.3%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.9%	-4.0%			