

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636283504

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	08/10/2025	25087043					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances critiques							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillance(s) critique(s)					
08/10/2025		6.2.1.a.3. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable, AVD,D.					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Défaillance(s) majeure(s)					
Contre visite		1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD,ARG,ARD. 3.2.1.a.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs, AV. 4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement defectueux ou manquant, AVD. 4.1.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu, AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV,ARG. 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Une portière ne s’ouvre ou ne se ferme pas correctement, AVD. 6.2.8.b.2. MARCHEPIEDS POUR ACCEDER A LA CABINE : Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs, D.					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		Défaillance(s) mineure(s)					
N° D'AGRÈMENT : S013S227		6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARD,ARG. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD. 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRAMENTS : Détérioration, AV.					
(9) RAISON SOCIALE : MARIIGNANE AUTO BILAN							
(3) COORDONNÉES :							
Tel. : 0442888800							
Espace Carthage							
13700 MARIIGNANE							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 013S1572 SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VEHICULE							
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
FM-502-RN (F) Marque HYUNDAI Désignation commerciale TUCSON		27/12/2019					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre				
TMAJ3817ALJ996260		M1	VP				
Type/CNIT	M10HMCVP002R864		Énergie		GO		
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
170045							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :							
DATE :							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
		G	AVANT D	G	ARRIERE D		
		Ripage (-8 a + 8m/km):	-0.5m/Km				
		Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1%		4%		
		Forces verticales :	963daN		681daN		
		Frein de service :					
		Forces de freinage :	327daN	306daN	191daN	199daN	
		Déséquilibre (<20%):	7%		5%		
		Forces de freinage (efficacité) :	327daN	306daN	191daN	199daN	
		Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	62%				
		Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	21%				
		Emissions à l'échappement :					
		Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					
		Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.7%	-4.0%			
		Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1.5%	-2.9%			