

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Défaillances majeures :

Défaillances mineures :

AVG. AVD

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/10/2025

des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV



N° DU PROCÈS-VERBAL

25057544

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1356

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays FV-456-WG (F)

Date d'immatriculation 15/12/2020

Date de 1^{ère} mise en circulation 15/12/2020

Marque

Désignation com erciale 120

HYUNDAI

(1) N° dans la série du type (VIN) NLHBN51HAMZ005196

(5) Catégorie internationale M1

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

M10HMCVP003D365

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

84544

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

AVANT ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.1 m/km

5 %

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

2 %

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

679 daN

446 daN

1 %

Forces verticales: Frein de service

254 daN

241 daN

167 daN

166 daN

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):

6 % 241 daN

167 daN

166 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Forces de freinage (efficacité): 254 da N

Taux d'efficacité global (≥58 %):73 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.022

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.2 %

-1.2 %



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG