

N° D'IMPRIMÉ C71031637

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL							
Contrôle technique périodique	22/07/2026	26063771							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ								
Défavorable pour défaillances majeures									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ									
21/09/2026									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contre-visite									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÈMENT :	S033C324								
(9) RAISON SOCIALE :	SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD								
(3) COORDONNÉES :	1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÈMENT :	033F1011								
SIGNATURE :									
IDENTIFICATION DU VEHICULE									
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation							
EH-198-LD (F)	12/12/2016	06/05/2010							
Marque	Designation commerciale								
BMW	SERIE 3								
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre							
WBAPF51060A432141	M1	VP							
Type/CNIT	Energie								
M10BMWVP0026212	ES								
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice									
(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ	209493								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE									
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :									
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :									
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES									
	G	AVANT		D	G	ARRIERE		D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.1 m/km							
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		11 %				2 %			
Forces verticales :		740 daN				718 daN			
Frein de service									
Forces de freinage :	258 daN		258 daN		237 daN		257 daN		
Déséquilibre (<20%) :		1 %				8 %			
Forces de freinage (efficacité) :	258 daN		258 daN		237 daN		257 daN		
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	69 %								
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 25 %									
Emissions à l'échappement									
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.02 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.18 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.997									
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.4 % -1.9 %									
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.8 % -3.7 %									