

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA15002976

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/05/2026	26004123

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE
Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

CF-115-GH (F) 19/03/2025 16/05/2012

Marque Désignation commerciale

RENAULT MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1BZ1A0747055649 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10RENV014L216 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

218677

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DEFAILLANCES MAJEURES :

- 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté
- 2.1.1.b.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Axe de sortie tordu ou cannelures usées
- 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G)
- 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptr défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (ARG)
- 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)

DEFAILLANCES MINEURES :

- 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)
- 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV)
- 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques

depuis le 20 mai 2018 :
29/03/2019 : 112701km / 10/11/2020 : 133895km / 10/11/2022 : 164498km / 09/11/2024 : 196351km / 05/12/2024 : 197189km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		7%	
Forces verticales	830daN		474daN	
Frein de service				
Force de freinage:	307daN	282daN	164daN	183daN
Déséquilibre (<20%):	9%		11%	
Force de freinage (efficacité):	307daN	282daN	164daN	183daN
Taux d'efficacité global (=58%):	71%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C2: <0.10 - C3: 00.11 - C4: <0.10 - Moyenne: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.0%	-1.2%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.1%	-2.0%		

CF-115-GH
CT: 20/07/2026
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : VF1BZ1A0747055649
N° d'imprimé : ZA15002976

S031Z123
26004123
XXXXXXX