



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° D'IMPRIMÉ CV60670877

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																													
Contrôle volontaire total		30/09/2026		26020517																																																																													
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES																																																																															
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV, AR Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVD 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																	
N° D'AGRÈMENT : S013C326																																																																																	
RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS																																																																																	
COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33																																																																																	
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																	
N° D'AGRÈMENT : 013C1506																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																	
Immatriculation et pays GS-978-SK (F)	Date d'immatriculation 29/11/2023					Date de 1 ^{ère} mise en circulation 29/11/2023																																																																											
Marque DACIA	Désignation commerciale DUSTER																																																																																
N° dans la série du type (VIN) VF1HJD20671889023	Catégorie internationale M1					Genre VP																																																																											
Type/CNIT M10DACVP002L609		Énergie ES																																																																															
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																															
097803		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">+0.6 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">5 %</td><td colspan="2">1 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">803 daN</td><td colspan="2">539 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>299 daN</td><td>269 daN</td><td>181 daN</td><td>181 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td>11 %</td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>299 daN</td><td>269 daN</td><td>181 daN</td><td>181 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">69 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">23 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0 %</td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0.09 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td>0.999</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.0 %</td><td colspan="2">-1.4 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-3.6 %</td><td colspan="2">-4.0 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.6 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		1 %		Forces verticales :	803 daN		539 daN		Frein de service					Forces de freinage :	299 daN	269 daN	181 daN	181 daN	Déséquilibre (<20%) :	11 %		0 %		Forces de freinage (efficacité) :	299 daN	269 daN	181 daN	181 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.09 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	0.999	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.4 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.6 %		-4.0 %	
	AVANT		ARRIÈRE																																																																														
	G	D	G	D																																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.6 m/km																																																																																
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		1 %																																																																														
Forces verticales :	803 daN		539 daN																																																																														
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage :	299 daN	269 daN	181 daN	181 daN																																																																													
Déséquilibre (<20%) :	11 %		0 %																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	299 daN	269 daN	181 daN	181 daN																																																																													
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %																																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %																																																																																
Émissions à l'échappement																																																																																	
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.09 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	0.999																																																																												
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.4 %																																																																														
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.6 %		-4.0 %																																																																														



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO