

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000177899

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	29/10/2025	V2577900

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES
N° D'AGRÈMENT : S031Z123 RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	DÉFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG, ARD) 2 - 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD) 3 - 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (D) 4 - 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG) 5 - 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) DÉFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) : 1 - 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG) 2 - 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG) 3 - 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés N° D'AGRÈMENT : 031Z1541 SIGNATURE :	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	
N° Immatriculation : GT-141-FR (F) Date d'immatriculation : 22/12/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation : 22/12/2023 Genre : CTTE Marque : RENAULT Type : N10RENCTE45N027 N° dans la série du type : VF1FL000371408299 Energie : GO Kilométrage inscrit au compteur : 39134 Désignation commerciale : TRAFIC	
TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	
NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : TLSE ENCHERES AUTOMOBILES ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																
0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 2 - DIRECTION 3 - VISIBILITÉ 4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 7 - AUTRE MATÉRIEL	<table><tr><th></th><th>AVANT</th><th></th><th>ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G D</th></tr><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td>-5.0m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td>2%</td><td></td><td>4%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td>1182daN</td><td></td><td>697daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>363daN</td><td>348daN</td><td>241daN 219daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td>5%</td><td></td><td>10%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>363daN</td><td>348daN</td><td>241daN 219daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=50%):</td><td></td><td></td><td>62%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td></td><td></td><td>Taux d'efficacité (=18%): 19%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</td><td>-2.6%</td><td>-1.5%</td><td></td></tr></table>		AVANT		ARRIÈRE		G	D	G D	Ripage (-8 à +8m/km)	-5.0m/km			Dissymétrie suspension (=30%)	2%		4%	Forces verticales	1182daN		697daN	Frein de service				Force de freinage:	363daN	348daN	241daN 219daN	Déséquilibre (<20%):	5%		10%	Force de freinage (efficacité):	363daN	348daN	241daN 219daN	Taux d'efficacité global (=50%):			62%	Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 19%	Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.6%	-1.5%	
	AVANT		ARRIÈRE																																														
	G	D	G D																																														
Ripage (-8 à +8m/km)	-5.0m/km																																																
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		4%																																														
Forces verticales	1182daN		697daN																																														
Frein de service																																																	
Force de freinage:	363daN	348daN	241daN 219daN																																														
Déséquilibre (<20%):	5%		10%																																														
Force de freinage (efficacité):	363daN	348daN	241daN 219daN																																														
Taux d'efficacité global (=50%):			62%																																														
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (=18%): 19%																																														
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.6%	-1.5%																																															