

N° D'IMPRIMÉ C72551104

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique			18/09/2026		26064926	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques			Défaillances critiques : 2.1.3.a.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes ; jeu excessif ou risque de dissociation D 6.1.1.c.3. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage ; résistance insuffisante des pièces D			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			Défaillances majeures : 1.1.6.b.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet 1.6.1.f.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes G, D 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage AR, AVD, D 7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système			
18/09/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S033C324						
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD						
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 093F1408						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation				
CJ-127-LL (F)	07/07/2020	03/08/2012				
Marque	Désignation commerciale					
MERCEDES BENZ	SPRINTER					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
WDB9066111S682224	N1	CTTE				
Type/CNIT	Énergie					
N10MCDCTB58Z698	GO					
Document(s) présenté(s)						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
181931						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
			G AVANT D G ARRIERE D			
			Ripage (-8 à +8 m/km) : -1.0 m/km			
			Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 84 % 88 %			
			Forces verticales : 1276 daN 1064 daN			
			Frein de service			
			Forces de freinage : 457 daN 431 daN 406 daN 361 daN			
			Déséquilibre (<20%) : 6 % 12 %			
			Forces de freinage (efficacité) : 457 daN 431 daN 406 daN 361 daN			
			Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : 70 %			
			Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 31 %			
			Émissions à l'échappement			
			Opacité des fumées(0.6 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
			Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.6 % -2.5 %			

N° D'IMPRIMÉ C72551105

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/09/2026	26064926
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques	Suite du procès-verbal	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2BAC Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/07/2018 : 92268 km / 02/06/2020 : 95130 km / 09/06/2020 : 95135 km / 02/07/2021 : 112390 km / 20/07/2022 : 134987 km / 08/11/2023 : 150012 km / 08/07/2024 : 157408 km Attention ce procès-verbal contient 2 pages	
18/09/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S033C324		
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD		
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 093F1408		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays CJ-127-LL (F)	Date d'immatriculation 07/07/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 03/08/2012
Marque MERCEDES BENZ	Désignation commerciale SPRINTER	
(1) N° dans la série du type (VIN) WDB9066111S682224	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT N10MCDCTB58Z698	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
181931		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX S033C324 26064926 XXXXXXXXXX		