



N° D'IMPRIMÉ CV60675597

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

12/08/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26011075

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

GT-824-JK (F)

29/12/2023

29/12/2023

Marque

Désignation commerciale

AUDI

Q5 SPORTBACK

N° dans la série du type (VIN)

Catégorie internationale

Genre

WAUZZZFYP2143366

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10AUDVP104A162

GH

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

74101

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-7.5 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	11 %		7 %	
Forces verticales :	1017 daN		834 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	361 daN	349 daN	274 daN	286 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	4 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	361 daN	349 daN	274 daN	286 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.5 m-1) C1: <0.1 m-1 C2: <0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-1.4 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO