


N° D'IMPRIMÉ CV60642390

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total		27/01/2026	26010460
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES	
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		<p>Défaillances mineures :</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD</p> <p>5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG</p>	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S033C324 RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262			
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 091C0438 SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	
GV-290-NS (F)	06/03/2024	06/03/2024	
Marque	Désignation commerciale		
MITSUBISHI	ASX		
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre	
VF1RJB00771352690	M1	VP	
Type/CNIT	Énergie		
M10MTSVP004V961	EH		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
71493		AVANT	ARRIÈRE



#### **INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO**