

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14395711

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		29/07/2026		26006060	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)		
29/07/2026			DEFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)		
Contre-visite			5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)		
N° D'AGRÈMENT : S031Z123			8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			DEFAILLANCES MINEURES :		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)		
Tel : 05.61.42.27.81			5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD, ARG)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, G, ARG)		
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
SIGNATURE :			23/07/2020 : 61551km / 04/08/2022 : 109276km / 09/08/2024 : 150193km		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
EE-880-EV (F)		15/01/2018	27/07/2016		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C4 PICASSO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF73DAHXMJ741937		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRP039F605		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
195894					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

EE-880-EV

CT : 29/07/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF73DAHXMJ741937

N° d'imprimé : ZA14395711

S031Z123
26006060
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.5m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		14%	
Forces verticales	959daN		625daN	
Frein de service				
Force de freinage:	334daN	328daN	220daN	222daN
Déséquilibre (<20%):	2%		1%	
Force de freinage (efficacité):	334daN	328daN	220daN	222daN
Taux d'efficacité global (=58%):	69%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.7%	-0.2%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-3.2%		